EOS-75 RPT

Serie
EOS-75 RPT

Descripción

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con Rotura Puente Térmico, desarrollada para optimizar el montaje y obtener grandes resultados en permeabilidad al aire, con cruce central de 2,5 cm visto y la posibilidad de cruce reforzado. Disponibilidad en perfilería sin Rotura Puente Térmico.

Datos Técnicos

- Marco de 79 mm. (2 Carriles)
- Marco de 127 mm. (3 Carriles).
- Hoja de 32 mm.
- Espesores Medios: 1,5- 1,6 mm.
- Acristalamientos hasta 26 mm.
- Peso Máximo: 160 Kg.
- Longitud Poliamida: 20 mm.

Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado
- Posibilidad de Bicolor

Marcado CE

Resistencia al Viento	Estanqueidad al Agua	Permeabilidad al Aire
C5	7A	CLASE 4
Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211	Según UNE-EN 1027-2000 Ensayo realizado en 2 Hojas de 2,10x1,60 m.	Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica	Aislamiento Acústico	Zonas de Cumplimiento CTE
Desde 1,7 W/m2K	Hasta 39 dB	A, B, C, D, E, α
Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)	Según UNE-EN 14351-1 Anexo B / UNE-EN 12354-3:2001 E ISO 717-1:20013	Según CTE

Aperturas



- Corredera de 2 Hojas
- Corredera de 3 Hojas
- Corredera de 4 Hojas
- Corredera de 6 Hojas
- Galandage 1 Hoja-2 Hojas
- Corredera 1 Hojas + Fijo
- Corredera Tricarril
- Apertura en ESQUINA

Sección



EXTRUIDOS DEL ALUMINIO S.A. C.I.F. A-02013985 - INS. REG. MERC. ALBACETE, T. 67, L. 46, SEC. 3ª DE SOC., F. 36, H. 607, INS. 1ª

Parque Empresarial Campollano
Calle A, Nº 24 - 02007 Albacete

Tlf. 967 21 66 62 - 21 64 51
Fax 967 21 80 48

extrual@extrual.com
www.extrual.com